

登封市煤炭管理局文件

登煤字〔2020〕53号

登封市煤炭管理局

关于对全市煤矿开展顶板管理专项检查情况的 通 报

各科室、煤炭中心所，各煤炭主体企业，各煤矿：

为切实做好煤矿顶板管理工作，有效防范顶板事故发生，按照《登封市煤炭管理局关于对全市煤矿开展顶板管理专项检查的通知》（登煤字〔2020〕45号）要求，市局成立三个检查组对全市地方主体及兼并重组复工复产煤矿开展了顶板管理专项检查，现将检查情况通报如下：

一、检查情况

本次专项检查，采取听取汇报、查阅资料、现场检查等方式进行，共检查煤矿7家，查出各类安全生产隐患和问题81条。

管理比较好的煤矿：（一）尤氏煤业：顶板管理组织机构健全，专业技术人员配备到位，严格落实作业规程的编制、审批、贯彻。（二）金岭煤业：井下现场管理到位，严格按照安全生产标准化及精细化管理有关要求进行落实。

二、存在共性问题

1. 部分煤矿未制定煤矿年度、月度巷道维修计划，未对需要扩修的地点进行分析研判。

2. 部分煤矿没有配备足够的顶板管理专业技术人员，无开展地质勘探和地质资料的分析研究及矿压观测工作，没有做到采掘作业规程每月一复审。

3. 部分煤矿井下支架维护保养记录填写不规范，没有按照要求每班对工程质量进行验收。

4. 部分煤矿井下巷道维修不及时，巷道变形，失修多，影响通风、行人；井下扩修地点无打临时支护，各种电缆、管线保护不到位。

三、下步工作要求

（一）高度重视，积极整改。各煤炭主体企业、煤矿要对顶板管理专项检查中查出的隐患和问题要高度重视，严格按照隐患排查治理“双倒查”制度要求，细查原因，强化责任追究，确保所查隐患按期整改到位，并及时报煤炭中心所进行复查。

（二）加强培训，提高素质。各煤矿要进一步加强职工顶板管理安全知识教育培训，提高职工素质和操作技能，严格敲帮

问顶制度和井巷维修制度，通过对煤矿管理人员和现场作业人员进行有针对性的培训，提高职工安全素质，增强防范顶板事故的意识 and 能力。

（三）强化监管，保障安全。各业务科室、煤炭中心所要采取得力措施，加强煤矿顶板管理工作的业务指导和监督检查，对查出的安全隐患，要督促煤炭企业彻底整改，并及时进行销号验收，做到闭环管理。定期分析辖区煤矿顶板管理中存在的问题，全面彻底整改隐患，严防顶板事故发生，实现煤矿安全生产长治久安。



員入並請歐應味員入更普安教快批推，到味益榮普共味奧博頭阿
向站專對財業創膠藥，系業全安工學商發，局銀商道款份亦許長

代辦味專款

派原份以中獎數，至標獎業各，全案制給，管製辦給（三）

款，查份發並味各許表並由新工總會辦頭等款總城，該辦快對專
標等辦科長相以管，商標原辦也全獎數均發要，原額全安出查

，該同州查森中野普辦專有款國辦辦會辦款，野管不國發給，辦
辦辦辦全安等款獎獎，全或辦專辦專辦專，黑銀均獎原辦面全

安大



登封市煤炭管理局

2020年8月4日印发